

## Interprétation de l'état des milieux réalisée suite à l'incendie du 26 septembre 2019 des entreprises Lubrizol et NL Logistique à Rouen (76)

### *Fiche synthétique de présentation et d'interprétation des résultats*

#### Zone 1 Commune de Saint-Georges-sur-Fontaine

L'interprétation de l'état des milieux est téléchargeable le site internet de la préfecture : <http://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Lubrizol/Analyses/Analyses>.

Les fiches de prélèvements et les résultats des analyses concernant votre commune vous sont spécifiquement diffusés.

#### SOLS

5 prélèvements ont été réalisés dans votre commune.

Les résultats analytiques sont compatibles avec l'usage actuel des sols, à l'exception des points référencés comme suit :

Code point	Usage	Conclusion IEM	Substance(s) en cause
SGF2	jardins partagés	vulnérable	plomb

#### VÉGÉTAUX

2 prélèvement(s) de végétaux destinés à la consommation humaine ou d'herbe a (ont) été réalisé(s) dans votre commune.

La zone à laquelle votre commune appartient est classée vulnérable vis-à-vis des végétaux.

De plus, certains fruits, légumes ou herbes (non lavés) sont jugés incompatibles avec la consommation humaine ou animale :

Code point	Usage	Végétal(aux)	Substance(s) en cause
SGF3	jardin potager	salades et betteraves	plomb

Se référer aux recommandations émises par l'Agence régionale de santé, jointes au courrier d'information, pour prévenir ou limiter les expositions aux pollutions environnementales.